



CONDITION REPORT

2022 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2022 | 26667 KM | auto | electric | 125 kw



Informações Vendedor



8411LWC

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210007K48425
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	31/01/2022
Última Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/8411LWC.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localização
Local

-
Manheim Directo,
S.L.U.

Dados Inspeção

Localização -
Local Manheim Directo,
S.L.U.


Fotos Detalhadas




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -




Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -