



CONDITION REPORT

2023 Peugeot 208 208 BlueHDi 73kW (100CV) Active Pack CV

2023 | 28801 KM | | Diesel |

Informações Vendedor



4325MKY

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	SL-[P0WP] Blanco Banquise (opa)
CV	-
VIN	VR3UBYHTKP5077521
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	18/10/2023
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

-

Localização
Local


-
Madrid

Dados Inspeção

Localização
Local

-
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -