



CONDITION REPORT

2022 BMW 318d Berlina (G20) 318d Berlina (G20) 110CV

2022 | 120107 KM | auto | Diesel | 110 kw

Informações Vendedor



5133LZD

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	-
CV	110 kw
VIN	WBA5V310X0FN15654
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	12/07/2022
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização	-
Local	Madrid

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -