



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2021 | 89125 KM | Manual | Diesel | 85 kw

Informações Vendedor



5817LNS


Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	grey
CV	85 kw
VIN	WBA7M710305T28233
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	14/04/2021
Última Revisão	-

2ª CHAVE

LIVRO DE REVISÕES

IVA

Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5817LNS.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -