



CONDITION REPORT

2022 BMW 318d Berlina (G20) 318d Berlina (G20) 110CV

2022 | 78138 KM | auto | Diesel | 110 kw

Informações Vendedor



7664MDD

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	yellow
CV	110 kw
VIN	WBA28FU0408C91215

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	30/12/2022
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localização

-

Local

Madrid

Dados Inspeção


Localização

-

Local

Madrid


Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -