



CONDITION REPORT

**2019 Citroen Berlingo Talla M BlueHDi 73kW CONTROL
100CV**

2019 | 107131 KM | Manual | Diesel | 100 hp

Informações Vendedor



5318KWG

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR7EFBHYBKN514377
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	12/04/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -