



CONDITION REPORT

2021 MERCEDES Vito 111 CDI Larga 114CV

2021 | 137329 KM | Manual | Diesel | 114 hp

Informações Vendedor



3816LMP

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco artico
CV	114 hp
VIN	WDF44760313617332
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	16/02/2021
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -