



CONDITION REPORT

2018 Peugeot PARTNER Furgon Confort L1 BlueHDI 73KW
(100CV) 100CV

2018 | 80158 KM | Manual | Diesel | 100 hp




Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

4548KLL

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF37ABHY6JN518370
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	31/05/2018
Última Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO DE REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localização
Local

-
Madrid

Dados Inspeção

Localização
Local -
Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -

Tipo : -

Ampliar imagem : -