



# CONDITION REPORT

2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual  
PERFORMANCE LINE 100CV

2022 | 91841 KM | Manual | | 100 hp

Informações Vendedor



**4583LWP**

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW108879
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	28/02/2022
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



**Equipamento**

**Notas Públicas**

**Dados Inspeção**

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Localização**  
**Local**

-  
Madrid


## Dados Inspeção

---

**Localização** -  
**Local** Madrid

## Fotos Detalhadas

---



**Detalhe** : -

**Tipo** : -

**Ampliar imagem** : -