



CONDITION REPORT

2019 BMW X2 Sdrive18d 150CV

2019 | 97005 KM | auto | Diesel | 150 hp

Informações Vendedor



1281LDL

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Gris oscuro
CV	150 hp
VIN	WBAYK510305P68323
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	23/12/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -