



CONDITION REPORT

**2019 Volkswagen CADDY Prof Maxi Furgon 2.0 TDI 90kW
BMT 4Mot 122CV**

2019 | 75013 KM | Manual | Diesel | 122 hp

Informações Vendedor



5500LCH

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco candy sÃ³ido
CV	122 hp
VIN	WV1ZZZ2KZLX017896
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	06/11/2019
Última Revisão	-



2ª CHAVE





LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localização	-
Local	Madrid

Dados Inspeção

Localização	-
Local	Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -