



CONDITION REPORT

2022 Citroen C3 BlueHDi 75KW (100CV) S&S Live Pack
102CV

2022 | 64936 KM | Manual | Diesel | 102 hp

Informações Vendedor



9980LXJ

Cilindradas	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroceria	-
Cor	Blanco banquise
CV	102 hp
VIN	VF7SXYHTUNT539335
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	20/04/2022
Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localização -
Local Madrid

Dados Inspeção

Localização -
Local Madrid

Fotos Detalhadas



Detalhe : -
Tipo : -
Ampliar imagem : -