



CONDITION REPORT

Audi A6 Avant Diesel 2.0 TDi Exclusive 140CV Estate
| 201112 KM | Manual | Diesel | 140 hp

3 Grade
Manheim

62-GF-94

Cilindradas	1968 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Perua
Cor	Preto
CV	140 hp
VIN	
Inspeção Técnica	
DUA	Sim
Ano Modelo	
Última Revisão	AOS 116862 KMS EM 26.08.2014

- 2ª CHAVE
- LIVRO DE REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Equipamento

Notas Públicas

ESTOFOS EM PELE
SENSORES DE ESTACIONAMENTO
LIVRO DE REVISÕES
AR CONDICIONADO MANUAL
FARÓIS XÉNON
RODAS DE LIGA LEVE

IUC JULHO 2021 A LIQUIDAR PELO
COMPRADOR €: 207.13
VIBRAÇÃO NO MOTOR
CUSTO AVERB 80€
APROX 30 DIAS

Dados Inspeção

Localização Lisboa
Local Lisboa

Fotos Detalhadas



Detalhe : Pára-choques_frente
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Capot
Tipo : Pidado +Riscos
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Pára-brisas_frente
Tipo : Danificado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Farolins_Traseiro
Tipo : Partido
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Guarda-lamas_traseiro_direita_+Porta
Tipo : Amolgado +Raspado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Porta_frente_direita
Tipo : Riscos +Mossas
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Jantes
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Gasto
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Gasto
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)



Detalhe : Forro_Tejadilho
Tipo : Descolado
Ampliar imagem : [Ver Imagem](#)