



# CONDITION REPORT

**BMW Serie-1 LCI Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV Hatchback**

| 182911 KM | Manual | Diesel | 116 hp

**4 Grade  
Manheim**



**MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**86-QX-25**

Cilindradas	1496 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Hatch
Cor	Branco
CV	116 hp
VIN	WBA1V91080V735723
Inspeção Técnica	
DUA	Sim
Ano Modelo	
Última Revisão	REGISTO DIGITAL
2ª CHAVE	
LIVRO DE REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



## **Relatório Técnico**

<b>Vendido no estado e uso em que se encontra</b>	Não
<b>Motor</b>	-
<b>Câmbio</b>	-
<b>Suspensão</b>	-
<b>Freios</b>	-
<b>Embreagem</b>	-
<b>Cx Câmbio</b>	-
<b>Direção</b>	-

## **Equipamento**

SENSORES DE ESTACIONAMENTO
RODAS DE LIGA LEVE
CAIXA 6
AC AUTOMATICO
LED DIURNOS PRESENÇA
FARÓIS XÉNON
LIVRO DE REVISÕES DIGITAL
2ª CHAVE

## **Notas Públicas**

REGISTO DIGITAL  
CUSTO AVERB 108€/  
DEMORA APROX 60 DIAS  
SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA  
MANHEIM

## **Dados Inspeção**

<b>Localização</b>	Lisboa
<b>Local</b>	Lisboa

## **Fotos Detalhadas**



**Detalhe :** Pára-choques\_frente  
**Tipo :** Danificado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo :** Raspado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Habitáculo  
**Tipo :** C/ desgaste  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Habitáculo  
**Tipo :** Buraco resultante de queimadura  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Habitáculo  
**Tipo :** C/ desgaste  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem