



CONDITION REPORT

2015 MITSUBISHI Outlander Diesel 2.2 DI-D Instyle Navi
150CV Combi

2015 | 139433 KM | Manual | Diesel | 150 hp

3

Grade
Manheim

88-QO-80

Cilindradas	2268 cm3
Lugares	7
Nº Portas	5
Carroceria	Combi
Cor	Preto
CV	150 hp
VIN	
Inspeção Técnica	
DUA	Sim
Ano Modelo	19/11/2015
Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	Regular
Câmbio	Bom
Suspensão	Bom
Freios	Bom
Embreagem	Bom
Cx Câmbio	Bom
Direção	Bom

Equipamento

7 SEATS
AC AUTOMÁTICO
CAIXA 6
CAMERA TRASEIRA P/ ESTACIONAR
ESTOFOS EM PELE
FARÓIS XÉNON
GPS
RODAS DE LIGA LEVE
SENSORES DE ESTACIONAMENTO
TETO SOLAR

Notas Públicas

CUSTO AVERB 80€/
DEMORA APROX 30 DIAS
IPO ATE 19-11-2023

Dados Inspeção

Localização	Lisboa
Local	Lisboa

Fotos Detalhadas



Detalhe : Capot
Tipo : Riscos superficiais+Picado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_frente
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_frente
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Porta_frente_esquerda
Tipo : Riscos
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Porta_detrás_esquerda
Tipo : Raspado +mossas pq
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado +mossas pq
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado +Riscado +mossas pq
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Lateral_drt
Tipo : Riscos superficiais
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Porta_frente_direita
Tipo : Riscado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Jantes
Tipo : Raspadas
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : c/ desgaste
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Sujo
Ampliar imagem : Ver Imagem