



CONDITION REPORT

2018 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Limited 90CV
Hatchback

2018 | 130059 KM | Manual | Diesel | 90 hp

3 Grade
Manheim



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

55-VH-44

Cilindradas	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Hatch
Cor	Branco
CV	90 hp
VIN	VF15RKJ0A60582211
Inspeção Técnica	
DUA	Sim
Ano Modelo	28/08/2018
Última Revisão	Aos 30.955kms a 22.04.2019

-  2ª CHAVE
-  LIVRO DE REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não	AC MANUAL GPS RODAS DE LIGA LEVE LED DIURNOS PRESENÇA LIVRO DE REVISÕES
Motor	Bom	
Câmbio	Bom	
Suspensão	Bom	
Freios	Bom	
Embreagem	Bom	
Cx Câmbio	Bom	
Direção	Bom	

Notas Públicas

VIATURA COM PUBLICIDADE
CUSTO AVERBAMENTO 70€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS
IPO ATE 28-08-2024

Dados Inspeção

Localização	Lisboa
Local	Lisboa

Fotos Detalhadas



Detalhe : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Tipo : Raspado +mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Porta_detrás_ilharga-direita
Tipo : Raspado +mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Jante_frente_esquerda
Tipo : Raspada
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Jante_detrás_esquerda
Tipo : Raspada
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Jante_traseira_direita
Tipo : Raspada
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Jante_frente_direita
Tipo : Raspada
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : C/ desgaste
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : C/ desgaste
Ampliar imagem : Ver Imagem