



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Zen 75CV
Hatchback

2019 | 84919 KM | Manual | Diesel | 75 hp

3 Grade
Manheim



06-XP-55

Cilindradas	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Hatch
Cor	Cinzento
CV	75 hp
VIN	VF1R9800063202595

Inspeção Técnica

DUA	Não
Ano Modelo	11/06/2019

Última Revisão -

- ✖ 2ª CHAVE
- ✖ LIVRO DE REVISÕES
- ✓ IVA
- ✖ Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	Bom
Câmbio	Bom
Suspensão	Bom
Freios	Bom
Embreagem	Bom
Cx Câmbio	Bom
Direção	Bom

Equipamento

AC MANUAL
2^a CHAVE
LIVRO DE REVISÕES

Notas Públicas

MANUAIS E 2^a CHAVE A ENTREGAR PELA GESTORA DE FROTAS MECÂNICA:
BATERIA FRACA NÃO CARREGA CUSTO AVERBAMENTO 108€ APROXIMADAMENTE 45 DIAS SEM DUA E IPO DISPONÍVEIS NA MANHEIM

Dados Inspeção

Localização	Lisboa
Local	Lisboa

Fotos Detalhadas



Detalhe : Pára-choques_frente
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Capot
Tipo : Vincado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Pára-choques_traseiro
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Porta_detrás_direita
Tipo : Mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Farol_frente_direita
Tipo : Raspado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Banco
Tipo : Queimado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Gasto
Ampliar imagem : Ver Imagem