



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio V Diesel 1.5 Blue dCi RS Line 115CV
Hatchback

2019 | 62004 KM | Manual | Diesel | 115 hp



3 Grade
Manheim



45-ZQ-70

Cilindradas	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Hatch
Cor	Cinzento
CV	115 hp
VIN	
Inspeção Técnica	
DUA	Sim
Ano Modelo	23/12/2019
Última Revisão	AOS 11188 KMS EM 08.02.2021

- ✖ 2ª CHAVE
- ✓ LIVRO DE REVISÕES
- ✓ IVA
- ✖ Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	Bom
Câmbio	Bom
Suspensão	Bom
Freios	Bom
Embreagem	Bom
Cx Câmbio	Bom
Direção	Bom

Equipamento

GPS
RODAS DE LIGA LEVE
SENSORES DE ESTACIONAMENTO
AC AUTOMÁTICO
LIVRO DE REVISÕES

Notas Públicas

DOCUMENTACAO
CUSTO AVERBAMENTO 108€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS

Dados Inspeção

Localização	Lisboa
Local	Lisboa

Fotos Detalhadas



Detalhe : Pára-choques_frente
Tipo : Raspado

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)



Detalhe : Pára-brisas_frente
Tipo : Picado

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)



Detalhe : Porta_frente_esquerda
Tipo : Riscos

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)



Detalhe : Porta_detrás_direita
Tipo : Riscos

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)



Detalhe : Volante
Tipo : Sujo

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)



Detalhe : Banco_Condutor
Tipo : Sujo

[Ampliar imagem : Ver Imagem](#)