



# CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV Hatchback

2014 | 75669 KM | Manual | Diesel | 116 hp

3

Grade  
Manheim



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

71-OI-15

Cilindradas	1598 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Hatch
Cor	Preto
CV	116 hp
VIN	
Inspeção Técnica	10/2/2024
DUA	Sim
Ano Modelo	10/02/2014
Última Revisão	REGISTO DIGITAL
 2ª CHAVE	
 LIVRO DE REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



## **Relatório Técnico**

<b>Vendido no estado e uso em que se encontra</b>	Não
<b>Motor</b>	-
<b>Câmbio</b>	-
<b>Suspensão</b>	-
<b>Freios</b>	-
<b>Embreagem</b>	-
<b>Cx Câmbio</b>	-
<b>Direção</b>	-

## **Equipamento**

2ª CHAVE
AC MANUAL
CAIXA 6
LIVRO DE REVISÕES DIGITAL

## **Notas Públicas**

ESTADO DA VIATURA  
EMBRAIAGEM IRREGULAR  
REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO  
AOS 34.936 KMS EM 02/2018  
DOCUMENTACAO

## **Dados Inspeção**

<b>Localização</b>	Lisboa
<b>Local</b>	Lisboa

## **Fotos Detalhadas**



**Detalhe :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo :** Picado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Capot  
**Tipo :** Defeito pintura  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Pára-choques\_frente  
**Tipo :** Raspado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Guarda-lamas\_porta-frente\_esquerda  
**Tipo :** Raspado +mossas  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Farol  
**Tipo :** Danificado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Porta\_detrás\_ilharga-esquerda  
**Tipo :** Raspado +mossas  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo :** Raspado  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo :** Raspado +mossas  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Guarda-lamas\_porta-frente\_direita  
**Tipo :** Raspado +mossas  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Pneus-frt  
**Tipo :** C/ desgaste  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Habitáculo  
**Tipo :** C/ danos  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem



**Detalhe :** Habitáculo  
**Tipo :** C/ desgaste  
**Ampliar imagem :** Ver Imagem