



CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 E-NV200 FURGON 5P 40 KWH
COMFORT 109CV

2021 | 29977 KM | auto | | 109 hp


Informações Vendedor

1758LRH



CC	1998 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	109 hp
VIN	VSKYAAME0U0623792
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/06/2021
Data Ultima Revisão	-

- 2º CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim>
TRANSPORTE

Localidade Madrid-ES249
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade Madrid-ES249
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -