



CONDITION REPORT

2021 JEEP Compass 1.3 PHEV 177kW (240CV) S AT AWD CV

2021 | 39393 KM | auto | Gasolina |



Informações Vendedor



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

6305LRK

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	-
CV	-
VIN	ZACPJFEW5MPR53988
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/06/2021
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -