



CONDITION REPORT

2022 BMW SERIE 7 Serie 7 (G11/G12)(2015->) 394CV

2022 | 68545 KM | auto | hybrid | 394 hp

Informações Vendedor



2822LYB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	M Carbon Bla metalli
CV	394 hp
VIN	WBA7D61050CK54884
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/05/2022
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	













Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL	Localidade Centro Leilão
		- Manheim Directo, S.L.U.

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Manheim Directo, S.L.U.

Danos Viatura

 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -		