CONDITION REPORT

2017 MERCEDES-BENZ CLASE GLE Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC todoterreno 287KW (390C CV

2017 | 49703 KM | auto | |

Informações Vendedor

4448KGC

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Negro Obsidiana (metalizado) - 197
CV	-
VIN	WDC1660641B039553
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/12/2017
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

MACADAM

MACADAM

MACADAM

GOODYEAR
MACADAM

MACADAM

MACADAM

GOODYEAR

Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Dados Inspeção

Localidade	ALPHABET AUTOFLOTAS LOECHES
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	ALPHABET AUTOFLOTAS LOECHES
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -