



CONDITION REPORT

2022 OPEL COMBO COMBO 1.5 TD 75KW EXPRESS 650KG SWB 102CV

2022 | 136424 KM | Manual | Gasóleo | 102 hp

Informações Vendedor

4332LXB



CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	3
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	102 hp
VIN	W0VEFYHYCMN534698
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	29/03/2022
Data Ultima Revisão	-

- 2º CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -