



# CONDITION REPORT

2024 BMW M440d xDrive Cabrio (G23) M440d xDrive Cabrio (G23) 250CV

2024 | 16523 KM | auto | Gasóleo | 250 kw

Informações Vendedor



**8870MNM**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralweiss metalizado
CV	250 kw
VIN	WBA31AU060CR69341
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	26/02/2024
Data Ultima Revisão	-

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR>  
EQUIPAMIENTO:<BR>; ACC.CONF ;  
ASI.CAL ; Park Assist. ; ASIST.LUZ  
CARRET. ; AUT DEP ; D.Dep ; Dif.M ;  
Driv.Asist. ; Freno M ; HIFI ; Luz láser ;  
Mild-Hybrid 48V ; PAQ.M\* ; PAQ.M\* ;  
SUSP. M ; Volante calef. ; Volante M

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


### Danos Viatura



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -




**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -



**Detalhe dos Danos** : -  
**Tipo de Danos** : -  
**Tamanho dos Danos** : -