



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 8488 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor



0887MSY

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	215 kw
VIN	WBA71CY030FT65008
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	12/07/2024
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.DEP ;
ASI.DEP ; ASI.MEM ; Park Assist. ;
ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ;
Driv.Assist. ; HIFI ; LED ; PAQ.M ; PAQ.M*
; PAQ.M* ; Volante M

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -