



# CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 1.5 SDRIVE16D 116CV

2019 | 99700 KM | Manual | Gasóleo | 116 hp

Informações Vendedor



**8881LDC**

CC	1496 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	116 hp
VIN	WBA31AC0105P42628
<b>Inspecção Técnica (IPO)</b>	
DUA	Não
Data de Registo	12/12/2019
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspecção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> **Localidade** Madrid **Centro Leilão** Madrid

## Dados Inspecção

**Localidade** Madrid  
**Centro Leilão** Madrid

## Danos Viatura

---



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -