



CONDITION REPORT

2024 BMW 420i Gran Coupé (G26) 420i Gran Coupé (G26)
135CV

2024 | 15048 KM | auto | Gasolina | 135 kw

Informações Vendedor



4192MRG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Sanremo Green metalizado
CV	135 kw
VIN	WBA11AV000FT05752
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	08/05/2024
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Localidade - Centro LeilãoMadrid

Dados Inspeção

Localidade -

Centro LeilãoMadrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -


Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -