



CONDITION REPORT

2020 BMW SERIE 1 Serie 1 118d 150CV

2020 | 103958 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor




5664LLS

CC	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBA7M910405S77837

Inspecção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	18/12/2020
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção

REVISAR PERITACION PARA MÁS FOTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspecção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -