



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
1.5 BLUEHDI 56KW TALLA M CONTROL 76CV

2019 | 95738 KM | Manual | Gasóleo | 76 hp

Informações Vendedor

6375KZJ



CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	3
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	76 hp
VIN	VR7EFBHWBKN516221
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	30/08/2019
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -