CONDITION REPORT

2023 BMW iX M60 (I20) iX M60 (I20) 397CV

2023 | 11484 KM | auto | electric | 397 kw

Informações Vendedor

0433MHJ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BMW Individual Storm Bay metallic
CV	397 kw
VIN	WBY31CF090CN58557
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	05/06/2023
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

Equipamento

Notas Públicas

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ; ASI.VENT ; ASI.VENT ; ASIST.LUZ CARRET. ; CARGA.RAP. ; Clima.4 zonas ; D.INTEGRAL ; Driv.Asist. ; HIFI B&W ; Luz láser ; SUSP. ADAP ; TECHO PAN

Dados Inspeção

Localidade	Madrid-ES34
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid-ES34
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -