



CONDITION REPORT

2019 OPEL COMBO COMBO 1.6 TD 74KW EXPRESS 650KG
S/S SWB 100CV

2019 | 40937 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



2096LDB

CC	1560 cm3
Lugares	-
Nº Portas	3
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	100 hp
VIN	W0VEFYHYCLN500716
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	05/12/2019
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -