



CONDITION REPORT

2020 BMW SERIE 1 SERIE 1 2.0 118D 150CV

2020 | 102013 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor



7370LLW

| | |
|------------------------|--------------------|
| CC | 1995 cm3 |
| Lugares | - |
| Nº Portas | 5 |
| Carroçaria | - |
| Cor | NEGRO GRIS METALIZ |
| CV | 150 hp |
| VIN | WBA7M910X07H44623 |
| Inspeção Técnica (IPO) | |
| DUA | Não |
| Data de Registo | 23/12/2020 |
| Data Ultima Revisão | - |

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/)

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -