



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2023 | 7756 KM | auto | electric | 200 kw

Informações Vendedor



9602MKB


CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0X05X49563

Inspecção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	30/08/2023

Data Ultima Revisão -

- ✖ 2ª CHAVE
- ✖ LIVRO REVISÕES
- ✓ IVA
- ✖ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localidade
Centro Leilão

Madrid-ES34
Madrid

Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão

Madrid-ES34
Madrid

