



CONDITION REPORT

2022 BMW 640i xDrive Gran Turismo (G32) 640i xDrive Gran Turismo (G32) 250CV

2022 | 95560 KM | auto | Gasolina | 250 kw

Informações Vendedor



1656LXP

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Sophistograu, efecto brillo metalizado
CV	250 kw
VIN	WBA61BP020CK35424
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/04/2022
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Localidade - Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -