



CONDITION REPORT

2020 Peugeot 3008 3008 1,5 BLUEHDI 96KW S&S ALLURE
96CV

2020 | 95167 KM | Manual | Gasóleo | 96 kw

Informações Vendedor



5748LLS

CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	- GRIS ARTENSE
CV	96 kw
VIN	VF3MCYHZJLS246000
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/12/2020
Data Ultima Revisão	-

- ❌ 2ª CHAVE
- ❌ LIVRO REVISÕES
- ✅ IVA
- ❌ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -