



CONDITION REPORT

2022 Peugeot 2008 2008 1.5 BLUEHDI 81KW S&S ACTIVE
PACK 110CV

2022 | 101187 KM | Manual | Gasóleo | 110 hp

Informações Vendedor



5397LZN

CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	GEN0002 - BLANCO
CV	110 hp
VIN	VR3UDYHSKNJ692456
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	29/07/2022
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid


Dados Inspeção

Localidade Madrid
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -