



CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 Nissan e-NV200 Furgón 4p 40 kWh
PROFESIONAL furgón CV

2021 | 56114 KM | auto | electric |

Informações Vendedor



9133LNG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Iceberg Blanco sólido
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0620846

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	24/03/2021
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL	Localidade Centro Leilão - Madrid

Dados Inspeção
Localidade Centro Leilão - Madrid

Danos Viatura
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -  Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -