



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2021 | 123601 KM | auto | Gasóleo | 85 kw

Informações Vendedor



2685LNG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralweiss metalizado
CV	85 kw
VIN	WBA7M710107H94217
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	23/03/2021
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; ASI.CAL ; CC ; LED ;
PAQ.Business ; PDC ; STEPTRONIC

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

