



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 CV

2021 | 86654 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor

4530LSW



CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroçaria	-
Cor	- BLANCO ARCTIC
CV	-
VIN	YARVBYHRKGZ005057
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	17/09/2021
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -