



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 102CV

2021 | 102814 KM | Manual | Gasóleo | 102 hp

Informações Vendedor

4528LSW



CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroçaria	-
Cor	BLANCO ARCTIC
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ003676
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	17/09/2021
Data Ultima Revisão	-

- 2ª CHAVE
- LIVRO REVISÕES
- IVA
- Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> a CALCULA TU TRANSPORTE

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -