



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 16378 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor



0895MSY

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	215 kw
VIN	WBA71CY030FT56695

Inspecção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	12/07/2024
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Localidade Centro Leilão - Madrid

Dados Inspeção
Localidade Centro Leilão - Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -