



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 55633 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8536LVW

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| CC | - |
| Lugares | - |
| Nº Portas | - |
| Carroçaria | - |
| Cor | Mineralweiss metalizado |
| CV | 110 kw |
| VIN | WBA7M910707K49065 |
| Inspeção Técnica (IPO) | |
| DUA | Não |
| Data de Registo | 13/01/2022 |
| Data Última Revisão | - |

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; AUT ; CC ; LED ;
PAQ.Business ; PDC

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -