



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 128274 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

2305LWB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralweiss metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA7M910607K49090
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	26/01/2022
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT


EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ;
AUT ; CC ; LED ; PAQ.Business ; PDC

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -