



CONDITION REPORT

2021 Renault Captur CAPTUR Zen TCe 67 kW (90CV) -SS CV

2021 | 63660 KM | Manual | Gasolina |

Informações Vendedor



4243LRZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BIXNK - Carroceria Gris Casiopea con techo Negro
CV	-
VIN	VF1RJB00366827608
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/07/2021
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


RALU18-RSGALT-RDIF21-QPA\$XNK

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -