



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150CV

2019 | 148215 KM | Manual | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor



3898KTN

CC	1995 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBAJH51090EK97326

Inspeção Técnica (IPO)

DUA	Não
Data de Registo	13/02/2019
Data Ultima Revisão	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ LIVRO REVISÕES
- ✔ IVA
- ✘ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Localidade: Madrid
Centro Leilão: Madrid

Dados Inspeção

Localidade: Madrid
Centro Leilão: Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -