



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Nissan e-NV200 Furgón 4p 40 kWh
PROFESIONAL furgón CV

2019 | 37115 KM | auto | electric |

Informações Vendedor



1260KTB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0606533
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/01/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -