



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON (O)1.6 CRDI 85KW 48V SLE 2WD 116CV

2020 | 149742 KM | Manual | Gasóleo | 116 hp

Informações Vendedor

9313LGK



CC	1598 cm3
Lugares	-
Nº Portas	5
Carroçaria	-
Cor	MICRON GREY
CV	116 hp
VIN	TMAJ3817ALJ980915
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	22/05/2020
Data Ultima Revisão	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ LIVRO REVISÕES
- ✔ IVA
- ✘ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/)

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -