



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 17142 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor













7188MSX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	M Portimao Blue metallic
CV	215 kw
VIN	WBA71CY090FT57589
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/07/2024
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Localidade - Centro LeilãoMadrid

Dados Inspeção
Localidade - Centro LeilãoMadrid

Danos Viatura			
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -
 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	 Detalhe dos Danos : - Tipo de Danos : - Tamanho dos Danos : -	