



CONDITION REPORT

2022 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2022 | 29780 KM | auto | electric | 125 kw

Informações Vendedor



3067LWG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210907K51520
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	08/02/2022
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	










Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA EQUIPAMIENTO: ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASIST.APARC ; CAM.TRAS* ; CARGA.RAP. ; CARGA.RAP. ; CC ; Ed.Suite ; NAV ; PDC	Localidade	-
		Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

			
Detalhe dos Danos : -	Detalhe dos Danos : -	Detalhe dos Danos : -	Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -	Tipo de Danos : -	Tipo de Danos : -	Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -	Tamanho dos Danos : -	Tamanho dos Danos : -	Tamanho dos Danos : -
			
Detalhe dos Danos : -	Detalhe dos Danos : -	Detalhe dos Danos : -	
Tipo de Danos : -	Tipo de Danos : -	Tipo de Danos : -	
Tamanho dos Danos : -	Tamanho dos Danos : -	Tamanho dos Danos : -	